

Instrucțiuni de purtare a dozimetrelor termoluminescente (TLD) tip PANASONIC



Dozimetrul se poartă în zona pieptului

Prinderea se realizează cu ajutorul clipsului metalic.

Returnați dozimetrele purtate fără clipsurile metalice.
Atașați clipsurile dozimetrelor pe care urmează să le purtați.



Purtarea dozimetrului este obligatorie pe toată perioada de lucru!

După terminarea programului de lucru și în perioada de concediu dozimetrele se păstrează:

- în afara incintei nucleare
- departe de surse de radiații
- ferite de surse intense de căldură.

Punguțele dozimetrelor au culori diferite în fiecare lună, pentru ușurința schimbării periodice a dozimetrelor.

Nu se intervine în nici un fel asupra dozimetrului!

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT PIERDUTE DOZIMETRELE PANASONIC?

În cazul pierderii sau deteriorării fizice intenționate a dozimetrelor Panasonic, se percepe o taxă de 100 lei pentru fiecare dozimetru TLD Panasonic pierdut sau deteriorat fizic.

CÂND SE CONSIDERĂ UN DOZIMETRU PIERDUT?

Un dozimetru Panasonic este considerat pierdut dacă nu este returnat laboratorului nostru în termen de **60 zile** de la sfârșitul perioadei pentru care a fost atribuit spre purtare.

Exemplu:

Un dozimetru a fost trimis spre purtare pentru luna ianuarie 2014. Este purtat în perioada 01-31.01.2014. Dacă dozimetru nu ajunge în laborator până în data de 15.04.2014, acesta este considerat pierdut și trebuie achitată taxa de pierdere a dozimetrului de 100 lei / dozimetru.